
职业卫生报告网上公开信息表

<table>
<tr><td>用人单位名称</td><td colspan="3">东阳市万盛涂料工业有限公司</td><td>联系人</td><td>李阳</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="5">东阳市东义路 688 号</td></tr>
<tr><td>服务类型</td><td colspan="5">定期检测</td></tr>
<tr><td>技术服务项目组人员</td><td colspan="5">赵小龙、王丛华、戚凌康、申哲鸿、徐佳丽、楼镌、向国军、提高兰、傅珍珍、陈跃明、蒋正海</td></tr>
<tr><td>报告签发日期</td><td colspan="5">2021.09.10</td></tr>
<tr><td>现场调查人员</td><td>王丛华、申哲鸿、傅珍珍</td><td>陪同人</td><td>金伟康</td><td>时间</td><td>2021.06.05</td></tr>
<tr><td>现场采样、现场检测人员</td><td>赵小龙、王丛华、戚凌康、申哲鸿</td><td>陪同人</td><td>金伟康</td><td>时间</td><td>2021.06.07、2021.08.31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">图像影像</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">合影</td><td colspan="3">采样照片</td></tr>
</table>

		整改说明 东阳市万盛涂料工业有限公司，经过整改，加强了生产车间搅拌岗苯、乙酸乙酯治理；用无毒、低毒的原料代替含苯等高毒物质的原料；优先采用了自动化分散机、研磨机，加强密闭，减少工作人员直接接触，将车间内有机溶剂盛放桶加盖密封，及时清理了车间废有机溶剂空桶等；完善局部排风设施，加大风机风量；同时加强全面通风，及时补充新风量。有机废气得到有效收集处理。 整改照片详见附件。 特此说明！ 东阳市万盛涂料工业有限公司 2021 年 08 月 24 日
	采样照片	企业整改说明